مقدمة

يمكن للمستخدمين تعيين هذه السلسلة من العاكسون إلى وضع العمل العادي أو وضع السكون. في DC / AC، في وضع انعكاس هذا متعدد الوظائف .UPS الأول) وظيفة AC وظيفة، والمرافق الشحن وظيفة (نموذج (AVR) وضع فائدة، فقد السيارات الجهد اللائحة التردد المنخفض موجة جيبية نقية العاكس لديها مزايا نوعية مستقرة وقوية القدرة على تحمل العبء والخدمة الطويلة في الحياة. كما سلسلة-I-P-XD أنها يمكن أن تعمل في بيئة فقيرة. هذا هو الجيل الثاني من التردد المنخفض لدينا محض الشرط موجة العاكس.

الميزات

1، محض الناتج موجة جيبية، السلطة الكاملة

2 مراقبة وحدة المعالجة المركزية، التحكم الذكي، تصميم وحدات

3، معايير مختلفة LCD شاشة

4، وتصميم متعددة الوظائف (AVR، UPS)، ليست هناك حاجة شاحن إضافي والأجهزة الكهربائية يمكن أن تكون محمية.

5، اتصال البطارية الخارجي، انها مريحة للمستخدمين لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة

6، مع تحميل سوبر تقل قدرة والحمولة العالية، وهذه السلسلة من محولات يمكن أن تدفع ليس فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثل السيارات، وتكييف الهواء، والمثقاب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز.

7، وانخفاض تصميم الدوائر تردد، ونوعية مستقرة، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه يمكن أن تستمر 5 سنوات على الأقل)

8، وحماية الكمال: حماية الجهد المنخفض، حماية عالية الجهد، وعلى حماية درجة الحرارة، وحماية ماس كهربائى، وحماية الزائد، في حالة تأهب إنذار

9، CE / EMC / LVD / بنفايات الموافقات

10، ضمان سنتين، والدعم التقني مدى الحياة

وظيفة

1، DC إلى AC وظيفة انعكاس في وضع انقلاب (متصلة فقط مع البطاريات والأحمال)، يمكن للمستخدمين تعيين إلى نورماوضع العمل لتر أو وضع السكون



AC: إلى DC أم لا، العاكس دائما تحويل AC ل01. بغض النظر عن انها مرتبطة الأحمال LCD في عرض FREQUNCY ومن المقرر 1.1، عرض انتاج التيار الكهربائي LCD في هذا الوضع، فإن .AC وضع العمل العادي. انها على استعداد لتزويد الطاقة إلى الأحمال ورفع الصوت عاليا:



1.2، وضع السكون: يتم تعيين FREQUNCY في شاشة LCD 02 كما If.قوة الأحمال AC مرتبطة هي أقل من 5٪ من قوة التصويت
6-1 سوى ليست العاكس من الطاقة استهلاك فقط. تعمل العاكس من رقاقة العاكس. من الإخراج هناك يكون وسوف العاكس، W.
AC إلى DC انتاج التيار الكهربائي 0. إذا كانت قوة الأحمال الموصلة هي أكثر من 5٪، ثم العاكس سيتم تلقائيا تحويل LCD يظهر
5 داخل للأحمال الطاقة لتوفير .S ال LCD :أدناه هو مبين كما .االكهربى الجهد تبوتي يظهر





تحميل السلطة ل<5٪ من قوة
التصويت العاكس تحميل السلطة ل> 5٪ من قوة التصويت العاكس

2،وظيفة UPS أولا) وضع البطارية وضع AC) عند توصيل العاكس للبطارية والمرافق، ويمكن للمستخدمين تعيين ل فائدة أولا
standy. الأول) واسطة فائدة DC) الاستعداد أو البطارية الأولى



2.1، والمنفعة أولا) البطارية وضع الاستعداد: يتم تعيين التردد في عرض AC) أولا) البطارية والبطارية فائدة متصلا تكون عندما .01ل
العاكس، وسوف فائدة تزويد الطاقة إلى الأحمال قبل. عندما يتم قطع فائدة الكهربائي، وبطارية تستمر تلقائيا لتوفير الطاقة عن
.طريق السلطة العاكس

:الخطوات هي كما يلي

الخطوة 1: عند المرافق المتاحة، وسوف تدفع الأحمال مباشرة بعد الجهد يجري استقرت، وفي الوقت نفسه شحن البطاريات عن

طريق السلطة العاكس .

تلقائيا لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي داخل AC 5 إلى DC الخطوة 2: عندما يتم قطع فائدة حالا، فإن العاكس تحويلMS.

الخطوة 3: عندما تتوفر الأداة مرة أخرى، سوف العاكس نقل تلقائيا إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات عن طريق السلطة العاكس في نفس الوقت.

انظر سير العمل على النحو التالي.



□□□ LCD :□□□□□ □□□□□ □□□□



فائدة غير متاحة، وإمدادات الطاقة البطارية



فائدة امدادات الطاقة وشحن البطارية

كما 03. عندما تكون متصلا فائدة LCD الوضع: تم تعيين تردد في عرض UPS أولا) فائدة الاستعداد DC) وبطارية لأول مرة، 2.2 والبطارية إلى العاكس، وبطارية لتوفير الطاقة إلى الأحمال قبل الأداة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، وستستمر الأداة المساعدة لتوفير الطاقة تلقائيا.

الخطوات هي كما يلي:

الخطوة 1: اذا كانت البطارية هو متاح، وسوف تدفع الأحمال عبر السلطة العاكس AC.

الخطوة 2: عندما لا يكون البطارية ما يكفي من القوة، فإنه سيتم تحويل تلقائيا إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال

الخطوة 3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (مثلا عن طريق تحكم الشمسية أو تهمة الرياح)، وسوف ينقل تلقائيا إلى بطارية إمداد الطاقة إلى الأحمال عن طريق السلطة العاكس.

انظر سير العمل على النحو التالي



ورفع الصوت عاليا LCD عرض:



بطارية ليست متاحة، وإمدادات الطاقة فائدة



بطارية متاح

المعلمة

نموذج المعلمة		3000VA
تصنيف سعة إخراج		2000W
ذروة السلطة		4000W
بطارية الجهد (DC)		24V / 48V / 96V (اختياري)
حجم W × D × H (مم)		350 * 220 * 460
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		370 * 240 * 480
الوزن الصافي (كلغ)		23
الوزن الإجمالي (كجم)		25
عام معلمة		
طريقة العمل	1	أولا) وضع البطارية الاحتياطية (AC فائدة أولا
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة لأعلى من 5٪ من العاكس معدل انتاج الطاقة، وسوف يبدأ العمل تلقائيا
	3	الأول) فائدة وضع الاستعداد (DC البطارية الأولى) UPS
الإدخال AC	الجهد االكهربى	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الناتج AC	الجهد االكهربى	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪ 110 أوV ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أوHz ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول الحالي AC	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، شحن والتفريغ الحماية، وإدارة ذكية

عرض	طريقة العرض	LCD
	معلومات الشاشة	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة
خرج الموجة نوع		THD≤3 محض الناتج موجة جيبية، مجموع متناسق تشويه
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <دقيقة،S
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الزائد، وماس كهربائى، وارتفاع مساهمة الجهد، وانخفاض مساهمة الجهد أو ارتفاع درجة حرارة
بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	رطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m

ما سبق هو المعلمة لدينا معيار. قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
فريق، ونحن D أمبير؛ & R لدينا المهنية الخاصة العاكس وحدة تحكم
الخدمة. OEM ODMتقديم الدعم الفني و

آخرون

وقسم تطوير etc.Research يرجى الاطلاع على الخطوط العريضة لتصميم والوثائق التقنية، أدلة المستخدم، كتيبات المنتجات، أدلى
في 5 مايو 2014 الطبعة 2th.

AC OUTPUT 220V
RS232
FUSE
BATTERYON
BATTERYOFF
WARNING
BATTERYINPUT
AC INPUT
AC OUTPUT