

المقدمة

يمكن للمستخدمين تعين هذه السلسلة من المحولات لوضع العمل العادي أو وضع السكون. في وضع DC / AC في وضع انعكاس النموذج الأول) وظيفة يو بي إس. هذا (AC) والمرافق وظيفة شحن، (AVR) المرافق العامة، ولها وظيفة السيارات تنظيم الجهد المنخفض متعددة الوظائف [تردد محض الشرط موجة العاكس](#) لديها مزايا نوعية مستقرة، وقدرة قوية على حمل حمولة والخدمة الطويلة في الحياة. كما يمكن أن تعمل في بيئة فقيرة. هذا هو الجيل الثاني من تردد لدينا منخفضة نفحة شرط لموجة العاكس I-P-XD سلسلة.

الميزات

محض الناتج موجة جيبيه، السلطة الكاملة ، 1 ،

مراقبة وحدة المعالجة المركزية، ومراقبة ذكية، تصميم وحدات 2

مختلف المعلمات LCD شاشة ، 3

يو بي إس)، ليست هناك حاجة شاحن إضافي والأجهزة الكهربائية يمكن أن تكون محمية، AVR) وتصميم متعدد الوظائف ، 4

خارجي اتصال البطارية، لأنها ملائمة للمستخدمين لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة ، 5

مع تحويل سوبر تحمل القدرة وارتفاع الحمولة، هذه السلسلة من محولات يمكن أن تدفع تحويل المقاومة فحسب، ولكن أيضا ، 6 أنواع مختلفة من الأحمال استقرائي، مثل السيارات، وأجهزة تكييف الهواء، المثقب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز

وانخفاض تصميم الدوائر تردد، ونوعية مستقرة، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه ، 7 يمكن أن تستمر 5 سنوات على الأقل)


حماية كاملة: انخفاض حماية التيار الكهربائي، وارتفاع حماية التيار الكهربائي، على حماية درجة الحرارة، وحماية ماس كهربائي، 8 وحماية الزائد، في حالة تأهب إنذار

لد / بنيات المواقف / 9، CE / EMC


ضمان سنتين، والدعم التقني مدى الحياة ، 10

وظيفة


وظيفة انعكاس في وضع انقلاب (متصلة فقط مع البطاريات والأحمال)، يمكن للمستخدمين تعينها إلى نورماطيرقة AC إلى DC ، 1 العمل لتر أو وضع السكون



أم لا، العاكس دائما تحويل العاصمه إلى AC إلى 01. بغض النظر عن أنها مرتبطة الأحمال LCD في شاشة FREQUENCY ومن المقرر في هذا الوضع، وشاشات الكريستال السائل AC تيار متعدد: 1.1، وطريقة عمل عادي. أنها على استعداد لتزويد الطاقة في الأحمال عرض انتاج التيار الكهربائي ورفع الصوت عاليًا



اتصال هي أقل من 5٪ من قوة التصويب AC قوة الأحمال f. كما في LCD 02 في شاشة FREQUNCY وضع السكون: تم تعين 1.2 فقط. يظهر W العاكس، وسوف يكون هناك الإخراج من العاكس. فقط رقاقة العاكس يعمل. استهلاك الطاقة للعاكس غير 6-1 الجهد الناتج 0. إذا كانت قوة الأحمال الموصولة هي أكثر من 5٪، ثم العاكس سوف تلقائيا تحويل العاصمه إلى تيار متردد لتوفير LCD الشاشات الكريستال السائل يظهر تبوب الجهد الكهربى. كما هو مبين أدناه: S. الطاقة للأحمال داخل 5




تحميل السلطة ل<5٪ من قوة

تحميل السلطة ل>5٪ من قوة التصويب العاكس

التصويب العاكس

أولا) وضع AC) عند توصيل العاكس للبطارية والمرافق، ويمكن للمستخدمين تعين لخدمات مثل الكهرباء والغاز الأول UPS وظيفة، 2، واسطة فائدة DC) البطارية الاحتياطية أو البطارية الأولى standy.

Internal Schematic



إلى 01. عندما يتم توصيل المرافق والبطارية LCD أولا) البطارية وضع الاستعداد: تم تعين التردد في شاشة AC) والمنفعة أولا إلى العاكس، وفائدة توريد الطاقة للأحمال قبل. عندما يتم قطع فائدة الخروج، سوف تستمر البطارية تلقائيا لتوفير الطاقة عن طريق السلطة العاكس.

الخطوات هي كما يلي:


الخطوة 1: عندما تكون المنفعة المتاحة، وسوف تدفع الأحمال مباشرة بعد الجهد الذي استقرت وفي نفس الوقت شحن البطاريات

عن طريق السلطة العاكس


الخطوة 2: عندما يتم قطع فائدة الخروج، فإن العاكس تحويل العاصمة إلى تيار متعدد تلقائياً لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع داخل MS.

الخطوة 3: عند توفر فائدة مرة أخرى، سوف العاكس نقل تلقائياً إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات عن طريق السلطة العاكس، في نفس الوقت.


انظر سير العمل على النحو التالي.



LCD :



فائدة غير متجهة، وإمدادات الطاقة البطارية



إمدادات الطاقة فائدة وشحن البطارية

كما 03. عندما يتم توصيل LCD أولاً) فائدة الاستعداد يو بي إس واسطة: تم تعين التردد في شاشة DC) بطارية لأول مرة 2.2، المراقب والبطارية إلى العاكس، وبطارية لتوفير الطاقة في الأحمال قبل الأداة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، وسوف تستمر أداة لتوفير الطاقة تلقائياً.


الخطوات هي كما يلي:

غير السلطة العاكس AC الخطوة 1: عندما تكون البطارية المتاحة، فإنه سيتم دفع الأحمال


الخطوة 2: عندما لا يكون البطارية ما يكفي من القوة، فإنه سيعتمد تحويل تلقائياً إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال

الخطوة 3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (على سبيل المثال من قبل تحكم الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المسؤولة)، فإنه سيتم تحويل تلقائياً إلى بطارية إمداد الطاقة إلى الأحمال عن طريق السلطة العاكس.


انظر سر العمل على النحو التالي



LCD: عرض ذلك على النحو التالي



البطارية غير متوفر، وإمدادات الطاقة فائدة



البطارية غير متوفرة

معامل

نموذج	8000VA	
معامل		
تقييمه سعة إخراج الطاقة الذروة	6000W	
(DC) بطارية الجهد	12000W	
حجم (مم) W × D × H	96V / 192V (اختياري)	
الحجم (مم) W × D × H	420 * 260 * 605	
(الوزن الصافي (كلي	440 * 280 * 625	
(الوزن الإجمالي (كم	55	
عام معلمة	65	
طريقة العمل	1	أولاً) وضع البطارية الاحتياطية (AC فائدة أولاً
(ضبط)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحمل السلطة وتزيد عن 5% من العاكس تصنينا انتاج الطاقة،
	3	وسوف يبدأ العمل تلقائيا
الإدخال	الجهد الكهربائي	البطارية الأولى (أول العاصمه) فائدة وضع الاستعداد يو بي إس
	تردد	220V ± 35% أو 110V + 35% (اختياري)
	الجهد الكهربائي	50HZ ± 3% أو 60Hz ± 3% (اختياري)
خرج ميلان	تردد	220V ± 3% 230V ± 3% أو 100V ± 3% 110V ± 3% أو 60Hz ± 0.5% (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول الحالي AC	50HZ ± 0.5Hz ± 15A
	وقت الشحن	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، شحن والتفرغ حماية، إدارة الذكية
عرض	وضع العرض	شاشات الكريستال السائل
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، حالة الحمل، معلومات الحالة
خرج الموجة نوع		محموع متناسق تشوه THD≤3

القدرة الزائد	وضع السكون	> 120% 1 10 % 130% دقيقة.
استهلاك الطاقة	الوضع العادي	1 ~ 6W 1 ~ 3A
كماءة التحويل		80% ~ 90%
وقت النقل		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الزائد، دائرة قصر، وارتفاع مساهمة الجهد، وانخفاض مساهمة الجهد، الحرارة الزائدة
بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
	رطوبة	10% ~ 90%
	ارتفاع	≤4000m

ما سبق هو لدينا معيار المعلمة. عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
 أمير؛ فريق التطوير، ونحن & R لدينا منطقتنا [العากس المهنية و مراقب OEM ODM](#).

آخرون

ودائرة Research etc. يرجى الاطلاع على الخطوط العربية للتصميم والوثائق التقنية، أدلة المستخدم، كتيبات المنتجات، جعلت في 5 مايو 2014 التنمية الطبعة 2.







شركة







FedEx® Express
EMS.®

TNT = DHL = 中外运敦豪