


## الميزات


- 1) سهولة التركيب. إلتكوبن النظام الشمسي، يحتاج المستخدمون فقط لتوصيله مع الألواح الشمسية وبطاريات
- 2) إدارة وحدة المعالجة المركزية، ذكياالسيطرة، تصميم وحدات
- 3) (يمكن عرض مختلف المعالم (مثل انتاج التيار الكهربائي، والتردد، والعملواسطة LCD. LCD المصابيح عرض
- 4) أو استقرار AC وظيفة. لا يحتاج المستخدم لشراء الطاقة الشمسية وحدة تحكم، شاحن AVR UPS،تصميم متعدد الوظائف
- 5) اتصال البطارية الخارجية، انها مريحة للمستخدمين لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة)
- 6) مع السوبرالقدرة والحمولة العالية التي تحمل حمولة، هذه السلسلة من محولات يمكن أن تدفع ليس فقط تحميل المقاومة.ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال مثل السيارات، وتكييف الهواء،المثقاب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز. ويمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواعحمل
- 7) [التردد المنخفض موجة حبيبة نقية](#) تصميم الدوائر، ونوعية مستقرة، وسهلة الصيانة، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في(الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه يمكن أن تستمر 5 سنوات على الأقل
- 8) حماية الكمال: منخفضة حماية الجهد، وحماية عالية الجهد، وعلى حماية درجة الحرارة، دائرة قصرالحماية، حماية الزائد
- 9) FCC بنفايات/ الموافقات / LVD / EMC / CE
- 10) سنة الضمان، والدعم التقني مدى الحياة 2

## وظيفة


1. وحيد وظيفة انعكاس تحت وضع انعكاس (متصلة فقط إلى البطارية)، يمكن تعيين إلى وضع العمل العادي ووضع السكون.




متصلا: 1.1 وضع العمل العادي [العاكس](#) أم لا، سوف AC كما 0.1. لا بهم ما إذا كانت هناك الأحمال LCD ومن المقرر التردد في شاشة ورفع الصوت LCD محطة الانتاج العاكس لديهم دائما الجهد على استعداد لتوريد الطاقة إلى الأحمال. تحت هذا الوضع، سيتم عرض عاليا:



متصلة هي أقل من 5% من قوة التصويت AC قوة الأحمال. كما LCD 02 في شاشة FREQUENCY وضع السكون: يتم تعيين 1.2 W. العاكس، وسوف يكون هناك الإخراج من العاكس. رفاقة من العاكس تعمل فقط. استهلاك الطاقة من العاكس ليست سوى 1-6 AC إلى DC إنتاج التيار الكهربائي 0. إذا كانت قوة الأحمال الموصلة هي أكثر من 5%، ثم العاكس سيتم تلقائيا تحويل LCD يظهر: إنتاج التيار الكهربائي. كما هو مبين أدناه LCD يظهر S. لتوفير الطاقة للأحمال داخل 5




Load's power < 5% of inverter's rated power



Load's power > 5% of inverter's rated power

### مقدمة النظام في ظل هذا الوضع:

- 1) الرسوم الوحيدة لوحة الطاقة الشمسية البطارية
- 2) الوحيد المستقل خارج الشبكة نظام الطاقة الشمسية. مناسبة للمناطق التي هي عدم وجود فائدة أو لديك الطاقة الشمسية الغنية



أولاً) بطارية وضع الاستعداد أو AC) عند توصيل العاكس للبطارية والمرافق، ويمكن للمستخدمين تعيين لفائدة أولا UPS. وظيفة 2 الأولى) واسطة فائدة وضع الاستعداد DC) البطارية الأولى.

أولاً) البطارية وضع الاستعداد. عندما يتم توصيل المرافق والبطارية AC) ل01: الأول LCD ومن المقرر التردد في عرض Utility. 2.1. Utility إلى العاكس، وسوف فائدة العرض الطاقة في الأحمال قبل. عندما يتم قطع فائدة قبالة، سوف البطارية تستمر تلقائياً لتوفير الطاقة عن طريق السلطة العاكس.


الخطوات هي كما يلي:

الخطوة 1: عند المرافق المتاحة، وسوف تدفع الأحمال مباشرة بعد الجهد يجري استقرار وفي نفس الوقت تهمة البطاريات عن طريق السلطة العاكس.



MS. تلقائياً لضمان الطاقة دون انقطاع العرض داخل 5 AC إلى DC الخطوة 2: عندما يتم قطع فائدة قبالة، العاكس سيتم تحويل.

الخطوة 3: عندما تتوفر الأداة مرة أخرى، سوف العاكس نقل تلقائياً إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات عن طريق السلطة العاكس في نفس الوقت.

انظر سير العمل على النحو التالي:



ورفع الصوت عاليا LCD عرض:



Utility supply power and charge battery

Without utility and battery supply power

يرجى ملاحظة ما يلي:

1) هناك 2 طرق لشحن البطارية، والمرافق والألواح الشمسية

2) وهذا النظام هو مناسبة لأنظمة الطاقة التي بنيت في المناطق التي هي عدم وجود فائدة. أو يمكن للناس استخدام الطاقة الشمسية وفائدة في نفس الوقت.

3) عندما تكون متصلا فائدة والبطارية LCD يتم تعيين التردد في شاشة: standby (أولا) واسطة فائدة DC) البطارية الأولى. 2.2. إلى العاكس، وبطارية لتوفير الطاقة إلى الأحمال قبل الأداة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، وستستمر الأداة المساعدة لتوفير الطاقة تلقائيا.


الخطوات هي كما يلي:

الخطوة 1: عبر السلطة العاكس AC الخطوة 1: اذا كانت البطارية هو متاح، وسوف تدفع الأحمال


الخطوة 2: عندما لا يكون البطارية ما يكفي من القوة، فإنه سيتم تحويل تلقائيا إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال

الخطوة 3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (مثلا عن طريق [تحكم الشمسية أو تهمة الرياح](#))، وسوف ينقل تلقائيا إلى بطارية إمداد الطاقة إلى الأحمال عن طريق السلطة العاكس.

انظر سير العمل على النحو التالي:



ورفع الصوت عاليا LCD عرض:



Battery has power and supply power



Battery dead, utility supply power

مقدمة النظام في ظل هذا الوضع

1) هناك الطريقة الوحيدة لشحن البطارية: الألواح الشمسية

2) وهذا النظام هو مناسبة للمناطق حيث الكهرباء غير مكلفة والمناطق البيئية حيث الطاقة الشمسية يمكن أن تستخدم بشكل كامل (مثل الأسرة الشمسية وأمبير، ونظام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإنارة أمبير، ونظام الرياح، وutiliypower لإنقاذ

## المعلمة

طريقة	500VA	
تصنيف سعة إخراج	350W	
قمة قوة	700W	
بطارية الجهد (DC)	12V أو 24V	
الشمسية مراقب PWM	الجهد الكهربى	12V أو 24V
	تيار	10A
	ماكس المدخلات PV الجهد	النظام: 12V 25 النظام: 24V 50
حجم (مم) W × D × H	335 * 165 * 375	
حجم (مم) W × D × H	355 * 185 * 395	
شبكة الوزن (كـلـغ)	7	
إجمالي الوزن (كـلـغ)	8	
عام المعلمة		
(العمل وضع (إعداد	1	أولاً وضع الاستعداد البطارية (AC فائدة أولاً
	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل ل السلطة هي أكثر من 5% من معدل إنتاج الطاقة، العاكس بدء العمل تلقائياً
	3	أولاً وضع الاستعداد فائدة (DC البطارية الأولى
الإدخال AC	الجهد الكهربى	اختياري) 35% + V أو 110 ± 35% 220V
	تردد	اختياري) 3% ± Hz أو 60 ± 3% 50HZ
النتاج AC	الجهد الكهربى	أو 100 ± 3% 240V or 3 ± 230 أو 220V ± 3% 110V ± 3% (اختياري)
	تردد	اختياري) 0.5 ± Hz أو 60 ± 0.5 50HZ
فائدة تهمة	المسؤول تيار AC	0 ~ 15A
	تهمة مرة	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	بطارية حماية	تلقائي كشف، شحن والتفريغ حماية، إدارة ذكية
المسؤول PV		ينبغي يكون أقل من تصنيف الحالية من PV الحالي الكلي للمدخلات تحكم الشمسية PWM
عرض	عرض طريقة	LCD + LED
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة
إنتاج موجة نوع		THD ≤ 3 محض الناتج موجة جيبيية، إجمالي متناسق تشويه
الزائد القدرة		دقيقة، < 130% 10 > 120%
قوة استهلاك	نوم طريقة	1 ~ 6W
	طبيعي طريقة	1 ~ 3A
تحويل كفاءة		80% ~ 90%
نقل مرة		< 5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الزائد الإخراج، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن

بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
	رطوبة	10% ~ 90%
	ارتفاع	≤4000m

- المعلومات أعلاه مع "أو" يعني أن المعلمة تحتاج للقيام إعدادات المصنع وفقا لتفضيل العملاء.
- OEM. ونحن نقدم الدعم الفني وخدمة D أمبير؛ فريق UPS R & لدينا منطقتنا تحكم المهنية العاكس و
- المعلومات تحكم أعلاه يمكن تغيير المعلمة شركتنا القياسية وفقا لمتطلبات العملاء.

## مخطط اتصال

### I-P-SPC-Series System



آخرون

يرجى الرجوع إلى تصميم مخطط والوثائق الفنية والنشرات المنتج، الخ  
التي أدلى بها قسم الهندسة، 5 مايو 2014، الطبعة 1