


الميزات

- 1) سهولة التركيب. إلتكوين النظام الشمسي، يحتاج المستخدمون فقط لتوصيله مع الألواح الشمسية وبطاريات
- 2) إدارة وحدة المعالجة المركزية، ذكيا للسيطرة، تصميم وحدات
- 3) (يمكن عرض مختلف المعالم (مثل انتاج التيار الكهربائي، والتردد، والعمل بواسطة LCD. LCD المصابيح عرض
- 4) أو استقرار AC وظيفة. لا يحتاج المستخدم لشراء الطاقة الشمسية وحدة تحكم، شاحن AVR UPS، تصميم متعدد الوظائف
- 5) اتصال البطارية الخارجية، انها مريحة للمستخدمين لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة
- 6) مع السوبرالقدرة والحمولة العالية التي تحمل حمولة، هذه السلسلة من محولات يمكن أن تدفع ليس فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال مثل السيارات، وتكييف الهواء، المثقاب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز. ويمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع حمل
- 7) تردد منخفض النقيش شرط تصميم الدوائر موجة، ونوعية مستقرة، وسهلة الصيانة، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، أنها يمكن أن تستمر 5 سنوات على الأقل
- 8) حماية الكمال: منخفضة حماية الجهد، وحماية عالية الجهد، وعلى حماية درجة الحرارة، دائرة قصر الحماية، حماية الزائد
- 9) FCC بنفايات/ الموافقات / LVD / EMC / CE
- 10) سنة الضمان، والدعم التقني مدى الحياة 2


وظيفة

1. وحيد وظيفة انعكاس تحت وضع انعكاس (متصلة فقط إلى البطارية)، يمكن تعيين إلى وضع العمل العادي ووضع السكون.




- 1.1 متصلة العاكس أو AC كما 0.1. وبغض النظر عن ما إذا كانت هناك الأحمال LCD وضع العمل العادي: يتم تعيين التردد في شاشة 1.1


لم يكن كذلك، سوف محطة الانتاج العاكس لديهم دائما الجهد على استعداد لتوفير الطاقة للأحمال. تحت هذا الوضع، سيتم عرض ورفع الصوت عاليا LCD:



متصلة هي أقل من 5% من قوة التصويت AC و: وضع السكونقوة الأحمال إذا. كما LCD 02 في شاشة FREQUENCY يتم تعيين 1.2 يظهر. العاكس، لن يكون هناك الإخراج من العاكس. رفاقة من العاكس تعمل فقط. استهلاك الطاقة من العاكس ليست سوى 1-6 لتوفير الطاقة AC إلى DC إخراج الجهد 0. إذا كانت قوة الأحمال الموصلة هي أكثر من 5%، ثم العاكس سيتم تحويل تلقائيا LCD إنتاج التيار الكهربائي. كما هو مبين أدناه LCD يظهر. للأحمال داخل 5:



Load's power < 5% of inverter's rated power




Load's power > 5% of inverter's rated power

مقدمة النظام في ظل هذا الوضع:

1) الرسوم الوحيدة لوحة الطاقة الشمسية البطارية

2) الوحيد المستقل خارج الشبكة نظام الطاقة الشمسية. مناسبة للمناطق التي هي عدم وجود فائدة أو لديك الطاقة الشمسية الغنية



أولاً) وضع البطارية وضع الاستعداد (AC) عند توصيل العاكس للبطارية وفائدة، يمكن للمستخدمين تعيين لفائدة أولا UPS وظيفة 2. الأولى) واسطة فائدة وضع الاستعداد (DC) أوالبطارية الأولى

أولاً) البطارية وضع الاستعداد. عندما يتم توصيل المرافق والبطارية (AC) ل01: الأول LCD ومن المقرر التردد في عرض Utility.2.1. إلى العاكس، وسوف فائدة العرضالطاقة في الأحمال قبل. عندما يتم قطع فائدة قبالة، سوف البطاريةتستمر تلقائياً لتوفير الطاقة عن طريق السلطة العاكس


الخطوات هي كما يلي

الخطوة 1: عند المرافق المتاحة، وسوف تدفعالأحمال مباشرة بعد الجهد يجري استقرار وفي نفس الوقت تهمةالبطاريات عن طريق السلطة العاكس


MS. تلقائياً لضمان الطاقة دون انقطاعالعرض داخل 5 AC إلى DC الخطوة 2: عندما يتم قطع فائدة قبالة،العاكس سيتم تحويل

الخطوة 3: عندما تتوفر الأداة مرة أخرى،سوف العاكس نقل تلقائياً إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات عن طريق السلطة العاكس في نفس الوقت


انظر سير العمل على النحو التالي



ورفع الصوت عاليا LCD عرض:



Utility supply power and charge battery



Without utility and battery supply power

يرجى ملاحظة ما يلي:

1) هناك 2 طرق لشحن البطارية، والمرافق والألواح الشمسية

2) وهذا النظام هو مناسبة للطاقة النظم التي بنيت في المناطق التي هي عدم وجود فائدة. أو يمكن للناس استخدام الطاقة الشمسية وفائدة في نفس الوقت.

2.2. كما 03. عندما المرافق ويتم توصيل LCD يتم ضبط التردد في شاشة (standby الأولى) واسطة فائدة (DC) البطارية الأولى. البطارية إلى العاكس، وبطارية لتوفير الطاقة إلى الأحمال قبل الأداة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، وستستمر الأداة المساعدة لتوفير الطاقة تلقائيا.


الخطوات هي كما يلي:

الخطوة 1: عبر السلطة العاكس AC الخطوة 1: اذا كانت البطارية هو متاح، وسوف تدفع الأحمال


الخطوة 2: عندما لا يكون البطارية ما يكفي من القوة، وسوف تنقل تلقائيا إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال

الخطوة 3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (مثل الطاقة الشمسية أو وحدة تحكم المسؤول الرياح)، وسوف تنقل تلقائيا إلى بطارية. توريد الطاقة في الأحمال عن طريق السلطة العاكس

انظر سير العمل على النحو التالي:



ورفع الصوت عاليا LCD عرض:



Battery has power and supply power



Battery dead, utility supply power

مقدمة النظام في ظل هذا الوضع:

1) هناك الطريقة الوحيدة لشحن البطارية: الألواح الشمسية

2) وهذا النظام هو مناسبة للمناطق حيث الكهرباء غير مكلفة والمناطق البيئية حيث الطاقة الشمسية يمكن أن تستخدم بشكل كامل (مثل الأسرة الشمسية وأمبير، ونظام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإدارة أمبير، ونظام الرياح، و utiilypower لإنقاذ

المعلمة

نموذج المعلمة	500VA	700VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA
تصنيف إنتاج الطاقة	350W	500W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
ذروة السلطة	700W	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	6000W
بطارية الجهد (DC)	12V أو 24V		24V	24V أو 48V		24V أو 48V	
تحكم PWM الشمسية	الجهد الكهربائي	12V 24 أو 20A		24V	24V 48 أو 30A		40A
	تيار	10A	20A	20A	30A		40A
أقصى الجهد المدخلات	النظام: 12V 25 النظام: 24V 50		النظام: 24V 50		النظام: 24V 50 النظام: 48V 100		
حجم (مم) W x D x H	335 * 165 * 375			350 * 220 * 460			370 * 240 * 480
حجم (مم) W x D x H	355 * 185 * 395			370 * 240 * 480			
(الوزن الصافي (كجم))	7	8	12	14	20	23	29
(الوزن الإجمالي (كجم))	8	9	13	16	22	25	31
نموذج المعلمة	5000VA	6000VA	7000VA	10KVA	15kVA	20KVA	30KVA
تصنيف إنتاج الطاقة	3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W	20000W
ذروة السلطة	7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W
بطارية الجهد (DC)	48V		96V		192V		
تحكم PWM الشمسية	الجهد الكهربائي	48V		96V	192V		
	تيار	50A	60A	50A	50A		
أقصى الجهد المدخلات	100V		200V		400V		
حجم (مم) W x D x H	420 * 260 * 605			420 * 280 * 625			
حجم (مم) W x D x H	440 * 280 * 625			440 * 300 * 645			
(الوزن الصافي (كجم))	31	50	50	55	85	105	125
(الوزن الإجمالي (كجم))	33	55	60	65	95	115	135
عام معلمة							
طريقة العمل ((إعداد))	01	أولا البطارية وضع الاستعداد (AC) فائدة لأول مرة					
	02	وضع السكن، لا فائدة، تحميل السلطة قد انتهت 5% من معدل إنتاج الطاقة، العاكس بدء العمل تلقائيا					
	03	الأول) واسطة فائدة الاستعداد (DC) بطارية لأول مرة					
الإدخال AC	الجهد الكهربائي	220V ± 35% 110 أو 35% + (اختياري)					
	تردد	50HZ ± 3% 60 أو 3% ± (اختياري)					
الناتج AC	الجهد الكهربائي	220V ± 3% 230 أو 3 or 240V ± 3% 100 أو 3% ± (اختياري) 110 أو 3% ± (اختياري)					
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أو 0.5 ± (اختياري) HZ					

تهمة فائدة	المسؤول الحالي AC	0 ~ 15A
	تهمة الوقت حماية البطارية	تعتمد على قدرة البطارية و كمية الكشف التلقائي، شحن وحماية التفريغ، ذكي إدارة
المسؤول PV		تحكم الشمسية PWM يجب أن يكون أقل من تصنيف الحالية من PV الحالي الكلي للمدخلات
عرض	طريقة العرض	LCD + LED
	معلومات الشاشة	مساهمة الجهد، إنتاج التيار الكهربائي، خرج التردد، قدرة البطارية، وحالة الحمل، معلومات الوضع
خرج الموجة نوع		THD \leq 3 محض الناتج موجة جيبية، مجموع متناسق تشويه
القدرة الزائد		S دقيقة، < 130% 10 120% >
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80% ~ 90%
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الزائد، دائرة قصر، وارتفاع جهد الدخل، وانخفاض مساهمة الجهد أو ارتفاع درجة حرارة
بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
	رطوبة	10% ~ 90%
	ارتفاع	\leq 4000m

- المعلومات أعلاه مع "أو" يعني أن المعلمة تحتاج للقيام إعدادات المصنع وفقا لتفضيل العملاء.
- OEM. ونحن نقدم الدعم الفني وخدمة D أمبير؛ فريق UPS R & لدينا منطقتنا تحكم المهنية العاكس و
- المعلومات تحكم أعلاه يمكن تغيير المعلمة شركتنا القياسية وفقا لمتطلبات العملاء.

مخطط اتصال

I-P-SPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller