


مقدمة

التي لديها مزايا كفاءة تحويل عالية، وانخفاض MPPT هذا سلسلة من المنتج هو تصميم وحدة من العاكس والمدمج في وحدة تحكم استهلاك الطاقة وقوية القدرة على تحمل العبء. مع التحكم الذكي، يمكن للعملاء مجموعة الشحن واسطة، (أداة السلطة باعتبارها الأولى أو وضع العاصفة الأولى، وضع انعكاس توقيت ووضع أدلة توقيت، توقيت تشغيل / إيقاف وضع السكون. هذا AC مكملة) وضع هو حاليا العاكس الأكثر تقدما و الهجين تحكم في العالم.



ميزات

1.Easy لتركيب. لتكوين النظام الشمسي، يحتاج العملاء فقط لتوصيله مع الألواح الشمسية والبطاريات

عرض LCD التحكم الذكي، تصميم وحدات، سهلة الاستخدام، إدارة CPU 2

شحن عالية كفاءة MPPT في وحدة تحكم 3.Built

استهلاك الطاقة، وتحويل عالية كفاءة Low 4.

متعددة الوظائف، ومربيحة للـ مع العملاء المختلفة باستخدام البيئة على الاستفادة الكاملة من الطاقة الشمسية، 5.Intellectual

ومربيحة للـ توسيع احتياطية الوقت السلطة ،External اتصال البطارية 6

القدرة على حمل حمولة، والفشل منخفضة معدل، وسهولة الصيانة والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، قد يكون من طالما 5 سنوات)

حماية الجهد المنخفض، على حماية الجهد، والحماية من الحرارة الزائدة، وحماية ماس كهربائي، و الزائد الحماية: Perfect 8

لد / بنفيات المواقف / CE / EMC 9.

سنوات الضمان، الدعم الفني مدى الحياة Two 10.

وظيفة

1.Charging طيفة

: هناك هي وسائل 2 كما هو مبين أدناه



المساعدة طيفة السلطة باعتبارها مكملة.

هناك 2 أنواع من وسائل تكميلية، كما هو مبين أدناه:



2.1 AC UPS الأولى، وضع الاستعداد

عندما تكون متصلة كلا فائدة والبطارية إلى الجهاز، وسوف أداة توفير الطاقة للأحمال قبل البطارية. عندما يتم قطع قبالة فائدة، وسوف تستمر البطارية تلقائيا لتوفير الطاقة.


الخطوات هي كما يلي:

الخطوة 1: عندما قوة الأداة المتاحة، فإنه سيتم إخراج مباشرةً بعد الجهد الذي استقرت وشحن البطاريات في نفس الوقت.

الخطوة 2: عندما يتم قطع التيار الكهربائي انقطع فجأة فائدة، فإن العاكس تحويل التيار المستمر إلى تيار متعدد تلقائيا لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي داخل MS.

الخطوة 3: عندما يصبح قوة الأداة متوفرة مرة أخرى، فإنه سيتم نقل تلقائيا إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات في نفس الوقت.

انظر سير العمل على النحو التالي:



بي بي إس AC العاصمه الأولى، ووضع الاستعداد 2.2:

عندما وترتبط كل من فائدة والبطارية إلى العاكس، والبطارية سوف تورد الطاقة في الأحمال قبل الأداة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، ستواصل الأداة المساعدة لتوفير الطاقة تلقائيا.


خطوات هي كما يلي:

خطوة 1: اذا كانت البطارية لديه ما يكفي من القوة، فإنه سيتم توفير الطاقة للأحمال مباشرة

الخطوة 2: عندما لا بطارية لا لديها ما يكفي من القوة، فإنه سيتم نقل تلقائيا إلى أداة توفير الطاقة لالأحمال


خطوة 3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (مثلاً تهمة الشمسية أو طاقة الرياح تحكم)، فإنه سيتم ثم نقل تلقائيا إلى بطارية لتوفير الطاقة للأحمال.

شاهد سير العمل على النحو التالي.



3. وظيفة التوقيت.

هناك 2 أنواع من وضع توقيت:



موقوت على / قبلة العادي وضع العمل والنوم واسطة: يمكن أن يحدد وقت معين لفتح عندما خرج العادي، وعندما خرج ليغلق للدخول في وضع النوم

البطارية وفائدة للتحويل الوضع: يمكن أن يحدد وقت معين عند استخدام البطارية أو التيار الكهربائي فائدة (مناسبة للمناطق 3.2 حيث يتم فرض رسوم الكهربائية وفقاً لفترة في فترات مختلفة)

4. تسجيل وظيفة / تدقيق.



التحقق من خطأ الجهاز: يمكنك التحقق من المعلومات خطأ الجهاز

أداء فحص الوقت: يمكن التتحقق من وقت التفريغ للبطارية

المعلومة

نموذج المعلومة	5000W	
تصنيف انتاج الطاقة	5000W	
ذروة السلطة	10000W	
بطارية ((بطارية الرصاص الحمضية	48V	
اتهام معلومة		
(الوضع تهمة (الإعداد	PV تهمة تهمة PV + تهمة فائدة	
MPPT المراقب المالي للطاقة الشمسية	الجهد حالى ماكس PV المدخلات الجهد المسؤول PV الكفاءة ماكس مدخلات الطاقة الكهربائية	48V 40A 100V 95% ~ 99% 2272W
فائدة	المسؤول AC الحالى الوضع تهمة	0 ~ 15A مرحلة الشحن 3
المعلومة انقلاب		
الإخراج AC	الجهد تردد	220V ± 3% 230 ± 3% 100 ± 3% 240 ± 3% V أو 110 V ± 3% (اختياري) أو 50HZ ± 0.5 60Hz ± 0.5 (اختياري)
نوع موجة الانتاج	محض الناتج موجة جيبية، الموجي معدل تشويه $\geq 3\%$	
قدرة الزائد	$> 120\% 1 10 \% 130$ S دقيقة	
استهلاك الطاقة ((تحت العادي طريقة العمل	0.65A	
استهلاك الطاقة ((تحت وضع السكون	1-6W	
العاكس التحويل كفاءة	85% ~ 92%	
الوضع فائدة		

AC الإدخال	الجهد	$220V \pm 35\% \text{ أو } 110V \pm 35\%$ (اختياري)
	تردد	نفس الأداة
AC الإخراج	الجهد	$220V \pm 5\% \text{ أو } 110V \pm 5\%$ (اختياري)
	تردد	نفس الأداة
القدرة الزائد	$S < 120\% \text{ or } 130\%$ دقة	
(الأولى الأولى) الأولوية DC أو AC		
(يو بي إس الإخراج (وضع التبديل وقت	الاستعداد، الأولى AC	
	العاصمة الأولى، والاستعداد	
السلطة في ((الإعداد	<5MS (AC JDC / DC إلى AC)	
عام المعلمة	ضبط من قبل المستخدمين الإخراج تلقائيا AC توقيت فتح / وثيقة	
عرض	طريقة العرض	+ LCD LED
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، انتاج التيار الكهربائي، خرج التردد، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة.
حماية	الانتاج الزائد، ماس كهربائي، وعالية الجهد المدخلات، والمدخلات ذات الجهد المنخفض، وارتفاع درجة الحرارة.	
بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
	رطوبة	10% ~ 90%
	ارتفاع	$\leq 4000M$
(مم) W × D × H حجم		450 * 246 * 468
(مم) W × D × H التعبئة الحجم		540 * 300 * 518
شبكة الوزن (كجم)	35	
إجمالي الوزن (كجم)	41	

ملاحظات:

- يمكن تعين المعلمة "اختياري" وفقاً لمتطلبات العملاء.
- ما سبق هو المعلمة لدينا معيار. تخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
- لدينا العاكس المهنية الخاصة وتحكم فريق البحث والتطوير، ونحن نقدم الدعم الفني وخدمة صانعي القطع الأصلية.

مخطط اتصال

I-P-HPC-Series System



آخرون

- يرجى الرجوع إلى تصميم مخطط، والوثائق التقنية، وكتيبات المنتجات، الخ
- التي أدلّ بها قسم الهندسة، 15 مايو 2014، الطبعة 2