#### تطبيق


- للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرهاUPS احتياطية نظام .1
- .قوة متحركة والاستعداد الطاقة للمناطق التي هي عدم وجود فائدة .2
- خارج الشبكة الشمسية والرياح نظام الطاقة .3
- بسيطةخارج الشبكة الشمسية و الرياح نظام الطاقة 3.1
- الأولىخارج الشبكة الشمسية و الرياح نظام الطاقة 3.2 AC
- الأولىخارج الشبكة الشمسية و الرياح نظام الطاقة 3.3 DC

## ملامح


- محض الناتج موجة جيبية،السلطة الكاملة .1
- إدارة وحدة المعالجة المركزية والسيطرة، وحداتتصميم .2
- بتقنية الكريستال السائل، ويمكن عرض بصريامعايير مختلفة .3
- تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة منطريقة العمل .4
- اتصال بطارية الخارجية،مريحة لتوسيع استخدام الوقت والوقت احتياطية السلطة؛ يمكن للمستخدم ربط العديد منبطاريات حسب الحاجة
- مع حمولة فائقة القدرة وتحمل حمولة عاليةالقدرات، وهذه السلسلة من العاكسون يمكندفع ليس فقط تحميل المقاومة؛ ولكن .6 أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثلكما المحرك، مكيف الهواء، المثقاب الكهربائي، مصباح نيون، مصباح الغاز، وما إلى ذلكيمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع الحمل
- 7. تصميم الدوائر أدنى تردد، استقرار النظام جيدة، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، قد
- حماية مثالية:حماية الجهد المنخفض، على حماية الجهد، والحماية من الحرارة الزائدة، ماس كهربائىالحماية، الحماية الزائدة؛ تنبيه 8 التنبيه
- . لفد / بنفايات الموافقات / 9. CE / EMC.
- عامينالضمان، الدعم الفني مدى الحياة .10

#### وظيفة


.وحيدوظيفة تحت وضع انعكاس انعكاس (متصلا فقط إلى البطارية)، يمكن تعيين إلى وضع التشغيل العاديووضع السكون .1




AC على النحو التالي: 1.1 عادي طريقة العمل01. بغض النظر عن ما إذا كانت هناك الأحمال LCD في شاشة FREQUNCY تم تعيين متصلة العاكس أو لا، وسوف محطة الانتاج العاكس لديهم دائما الجهد على استعداد لتوفير الطاقة لالأحمال. تحت هذا الوضع، سيتم عرض شاشات الكريستال السائل ورفع الصوت عاليا:



كما تم تعيين 02. إذا كانت السلطة من الأحمال التي ترتبط إلى العاكس أقلمن 5٪LCD في شاشة FREQUNCY :النومالوضع 1.2 من قوة التصويت عليها العاكس، وسوف يكون هناك خرج منالعاكس. وهذا هو القول، ورقاقة من العاكس وتعمل فقط في ظل ؛ إذا كانت قوة الأحمالالتي ترتبط إلى العاكس أعلى من 5٪ من قوة التصويت عليها الاهذه حالة واستهلاك الطاقة ليست سوى 1-6 ؛ إذا كانت قوة الأحمالالتي ترتبط إلى العاكس، وثم العاكس سوف تبدأ وظيفة انعكاس والعرض تلقائيا الطاقة في الأحمال داخل 5 :






Load's power < 5% of inverter's rated power

Load's power>5% of inverter's rated power

2. UPS، وظيفة تحت وضع أداة (متصلةلالبطارية وفائدة. يمكن ضبطه كما الأداة الأولى، وضع البطارية الاحتياطية والبطارية الأولى،



الاستعداد.وترتبط كل من المرافق والبطارية UPS كما عند 01: وضع البطارية LCD المساعدة الأولى،تم تعيين التردد في شاشة 2.1 إلى العاكس، وسوف فائدةتوفير الطاقة لالأحمال قبل البطارية. عندما يتم قطع قبالة فائدة، ووسوف تستمر البطارية تلقائيا لتوفير الطاقة بعد انقلاب.


:الخطوات هي كما يلي

.استقرت وشحن البطارياتفي نفس الوقت voltagebeing الخطوة 1: عندما فائدة السلطة هو متاح، وسيتم إخراج مباشرة بعد

خطوة2: عندما يتم قطع التيار الكهربائي انقطع فجأة فائدة، فإن العاكس تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد تلقائيا لضمان عدم 5 التيار الكهربائي داخل

الخطوة 3: عندما يصبح قوة الأداة متاحةمرة أخرى، فإنه سيتم نقل تلقائيا إلى أداة توفير الطاقةللأحمال وشحن البطاريات في نفس الوقت.

.شاهدسير العمل على النحو التالي



## :ورفع الصوت عاليا LCD عرض





Utility supply power and charge battery

Without utility and battery supply power

كما تم تعيين عرض 03. عند كل فائدةوترتبط إلى العاكسLCD البطارية الأولى، والمرافق وضع الاستعداد يو بي إس: التردد في 2.2 الطاقة البطارية، وبطارية توفير الطاقة لالأحمال قبل الأداة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، وسوف فائدةالاستمرار في توفير الطاقة . تلقائيا


:الخطوات هي كما يلي

الخطوة 1: اذا كانت البطارية لديه ما يكفي من القوة، فإنه سيتم توفير الطاقةلتحميل مباشرة

الخطوة 2: عندما لا يكون البطارية ما يكفي من القوة، وسوفنقل تلقائيا إلى فائدة توريد الطاقة إلى الأحمال

الخطوة 3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (مثلا عن طريق الطاقة الشمسية أوالرياح وحدة تحكم المسؤول)، فإنه سيتم ثم نقل تلقائيا إلى بطاريةتوريد الطاقة إلى الأحمال.

انظر سير العمل على النحو التالي.



:ورفع الصوت عاليا LCD عرض



Battery has power



Battery dead, utility supply power

## المعلمة

طريقة المعلمة		500VA		1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA	
تصنيف سعة الإخراج				700W	1000W	1500W	2000W		
ذروة السلطة		700W		1500W	2000W	3000W		6000W	
(DC) بطارية الجهد						(اختياري) 24V/48V/96۷			
(مم) W × D × H حجم		335 * 165 * 375				350 * 220 * 460			
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		355 * 185 * 395				370 * 240 * 480			
(الوزن الصافي (كلغ		7	8	12	14	20	23	29	
(الوزن الإجمالي (كجم		8	9	13	16	22	25	31	
المعلمة	نموذج	5000VA	6000VA	7000VA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	
تصنيف سعة الإخراج		3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W		
ذروة السلطة		7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W	
(DC) بطارية الجهد		(اختياري) 96۷/192۷ (اختياري) 48۷/96۷/192۷					192V		
(مم) W × D × H حجم		420 * 260 * 605					420 * 280 * 625		
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		440 * 280 * 625					440 * 300 * 645		
ِن الصافي (كلغ	(الوز	31	50	50	55	85	105	125	
الإجمالي (كجم	(الوزن	33	55	60	65	95	115	135	
عام المعلمة									
	1	فائدة أولا، الاستعداد للبطارية							
طريقة العمل ((إعداد	2	وضع النوم، لا فائدة، تحميل ل أعلى سلطة من 5٪ من قوة التصويت عليها، وتبدأ في العمل تلقائيا							
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد							
الإدخال AC	الجهد	(اختياري) ٪35+ Vأو 110 ٪35 (اختياري)							
	تردد	(اختیاري) ٪4 ± 50HZ ± 3 أو 60 ٪3 ± 50HZ							
الإخراج AC	الجهد	٪3 ± Vأو 100 ٪3 ± Vأو 240 3 ± Vأو 230 ×3 ± 220V كأو 220V ± 3٪ (اختياري) ٪3 ± Vأو 110 X ± Vأو 100 ×3٪							
	تردد	اه 50HZ + 0.5 60 أو Hz + 0.5 (اختياري)							
شحن البطارية	المسؤول AC الحالي	0 ~ 15A							
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية							
		الكشف التلقائي، شحن والتفريغ الحماية والإدارة الذكي							
عرض	طريقة العرض								
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، تحميل الشرط، معلومات الحالة							
خرج الموجة نوع		محض الناتج موجة جيبية، الموجي معدل تشويه ≤ 3							
القدرة الزائد		Sدقیقة، > 130٪ 1 1 ٪130 >							
وضع النوم الوضع العادي		1 ~ 6W 1 ~ 3A							
1 5 5		80% ~ 90%							
نقل التوقيت		(إلى تيار متردد DC / DC إلى 5MS (AC إلى							
حماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائي، وعالية الجهد المدخلات، مدخلات ذات الجهد المنخفض، والرتفاع درجة الحرارة							
	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C							
 بیئة	رطوبة رطوبة	10% ~ 90%							
	ر <u>حتوبه</u> ارتفاع	≤ 4000M							
	<u>.                                    </u>								



- يمكن تعيين المعلمة "اختياري" وفقا لمتطلبات العملاء •
- ما سبق هو المعلمة لدينا معيار. تخضع للتغيير دون إشعار مسبق
- .لدينا العاكس المهنية الخاصة وتحكم فريق البحث والتطوير، ونحن نقدم الدعم الفني وخدمة صانعي القطع الأصلية •

# :الآخرين

- يرجى الرجوع إلى تصميم مخطط، والوثائق التقنية، وكتيبات المنتجات، الخ .1
- التي أُدلى بها قسم الهندسة، 5 مايو 2014، الطبعة 2. 2