

## **سلسلة أدىترد [الطاقة الشمسية](#) السلطة العاكس مع المدمج في الطاقة الشمسية المسؤول عن I-SPC-10000W المراقب المالي**



### **عنصر**

1 UPS عالية جودة منخفضة التردد العاكس موجة جيبية نقية (مع رسوم فائدة وظيفة وظيفة)

2 الطاقة الشمسية وحدة تحكم المسؤول PWM المدمج في

### **تطبيق**

1 خارج الشبكة نظام الطاقة الشمسية

2 المساعدة والطاقة الشمسية مكملة نظام توليد الطاقة

### **ميزات**

1 سهلة تثبيت. لتكوين النظام الشمسي، يحتاج المستخدمون فقط لتوصيله مع الطاقة الشمسية ألواح والبطاريات.

2 وحدة المعالجة المركزية للادارة والتحكم الذكي، تصميم وحدات

3 (يمكن عرض المعلومات المختلفة (مثل انتاج التيار الكهربائي، والتردد، طريقة العمل LCD. LCD المصايبعرض

4 أو استقرار AC لا يحتاج المستخدم لشراء الطاقة الشمسية وحدة تحكم، شاحن UPS AVR متعددة الوظائفتصميم، وظيفة

5 اتصال بطارية الخارجية، انهاء اهماله للمستخدمين توسيع استخدام الوقت والوقت احتياطية السلطة

6 معفافية القدرة على حمل حمولة والحمولة العالية، وهذه السلسلة من ونيس؛ يمكن العاكسون تدفع ليس فقط تحمل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حتى الأحمال مثل السيارات، وتكييف الهواء، المثقب الكهربائي، مصباح فلوري، مصباح الغاز. يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع العمل

7 منخفضة تردد تصميم الدوائر موجة جيبية نقية، ونوعية مستقرة، وسهلة الصيانة، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه يمكن أن تستمر في أقل من 5 سنوات)

8 الكمال الحماية: حماية الجهد المنخفض، حماية عالية الجهد، وعلى حماية درجة الحرارة، دائرة قصر الحماية، حماية الزائد


9 CE / FCC / EMC / بنفيات / لفدياً الموافقات /

10 سنة الضمان والتقنية مدى الحياة دعم


## وظيفة

### خارج الشبكة الشمسية نظام الطاقة


يمكن للمستخدمين تعينها إلى وضع العمل العادي أو وضع السكون، AC عند الاتصال معالبطارية والأحمال.



أم لا، ودائما العاكس AC ل: الوضع01. بغض النظر عن أنها مرتبطة بالأحمال LCD عمل عاديتكم ضبط التردد في شاشة 1.1 عرضاتاج LCD في هذا الوضع، فإن AC تحويل العاصمه إلى تيار متردد وننسب؛ أنها على استعداد لتوريد الطاقة إلى الأحمال: التيار الكهربائي ورفع الصوت عاليا:



متصلة أقلمن 5% من قوة AC قوة الأحمال If LCD 02 في ضبط شاشة FREQUNCY: وننسب؛ وضع السكون 1.2 التصويب العاكس، وسوف يكون هناك أي الإخراج منالعاكس. رقاقة من العاكس وتعمل فقط. استهلاك الطاقة للالعاكس هو انتاج التيار الكهربائي 0. إذا كانت قوةالأحمال المتصلة هي أكثر من 5٪، ثم العاكس سوف تلقائيا LCD يظهر 6-1 W فقط: انتاج التيار الكهربائي. كما هو مبين أدناه LCD يظهر. لتوفير الطاقة للأحمال داخل 5 AC تحويل العاصمه إلى:



Load's power < 5% of inverter's rated power


Load's power > 5% of inverter's rated power

:يرجى ملاحظة ما يلي:

الرسوم الوحيدة الألواح الشمسية والبطارية (1)

خارج الشبكة نظام الطاقة الشمسية. ذلكغير مناسبة للمناطق التي هي عدم وجود فائدة أو الطاقة الشمسية وفيرة (2)

## المرافق والشمسية مكملة نظام توليد الطاقة



أولاً) بطارية وضع AC) وظيفة ونسبة؛ عند توصيل العاكس إلى البطارية والمرافق، ويمكن للمستخدمين تعين لفائدة أو لـ UPS. 2. UPS.

أولاً) البطارية وضع الاستعداد. عندما يتم توصيل المرافق والبطارية AC) L01: الأول LCD تم ضبط التردد في شاشة Utility إلى العاكس، وفائدة العرض القدرة على الأحمال قبل. عندما يتم قطع فائدة قبالة، سوف البطارية تستمرة تلقائيا لتوفير الطاقة عبر السلطة العاكس.

خطواتي كما يلي:


خطوة1: عند المرافق المتاحة، وسوف تدفع الأحمال مباشرة بعد الجهد استقرت وبحري في نفس الوقت شحن البطاريات عبر السلطة العاكس.

خطوة2: عندما يتم قطع فائدة قبالة، فإن العاكس تحويل العاصمه إلى تيار متز�د تلقائيا لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع


5 داخل MS.

خطوة 3: عندما تتوفر الأداة مرة أخرى، سوف تنقل تلقائياً إلى العاكسفادة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات عبر السلطة العاكس فينفس الوقت.


انظر سير العمل على النحو التالي.



عرض ورفع الصوت عاليًا:



Utility supply power and charge battery



Without utility and battery supply power

يرجى ملاحظة ما يلي:

هناك 2 طرق لشحن البطارية، والمرافق والألوان الشمسية (1)

هذا النظام هو مناسبة لقوة النظم التي بنيت في المناطق التي هي عدم وجود فائدة. أو يمكن للناس استخدام الطاقة (2)  
الشمسية وفائدة في نفس الوقت.

كما 03. عندما المرافق ويتم توصيل LCD يتم ضبط التردد في شاشة: standy (الأولى) وضع أداة DC (البطاريةأولاً)  
البطارية إلى العاكس، وبطارية لتوفير الطاقة إلى الأحمالقبل المرافق. عندما قدرة البطارية ليست كافية، وستستمر الأداة  
المساعدة لتوفير الطاقة تلقائياً.


الخطوات هي كما يلي:

السلطة العاكس AC خطوة1: اذا كانت البطارية هو متاح، وسوف تدفع الأحمال عبر


خطوة2: عندما لا يكون البطارية ما يكفي من القوة، فإنه سيتم تحويل تلقائيا إلى إمداد الطاقة إلى الأحمال

خطوة3: بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل (مثلاً نهمة الشمسية أو طاقة الرياح)، فإنه سيتم تحويل تلقائياً إلى بطارية توريد الطاقة للأحمال عبر السلطة العاكس.


انظر سير العمل على النحو التالي.



عرض ورفع الصوت عاليًا:



Battery available to supply power



Battery unavailable, utility supply power

برجيملاحظة:

1 ليس هناك سوى طريقة واحدة لشحن البطارية: الألواح الشمسية

هذا النظام هو مناسب للمناطق الكهربائية باهظة الثمن أو المناطق البيئية حيث الطاقة الشمسية يمكن أن يكون كاملاً مستخدماً  
كوطن الشمسية وأمبير، ونظام الرياح، إنارة نظام الرياح، والطاقة الشمسية أمبير such bill لحفظ فائدة

## المعلمة

وضع	2000VA
تقييمه سعة الإخراج	1500W
الذروة السلطنة	3000W
(DC) البطاريه الجهد	24V 48V أو
PWM وحدة تحكم	الجهد 24V 48V التيار 30A بالطاقة الشمسية مакс المدخلات PV 24V 50V النظم: 48V 100V
حجم W × D × H (مم)	350 * 220 * 460
حجم W × D × H (مم) التعبئة	370 * 240 * 480
نط الوزن (كيلو)	20
(الإجمالي الوزن (كيلو	22
عام معلمة	
(العمل وضع (إعداد	أولاً) وضع البطاريه الاحتياطيه AC) فائدة أولاً وضع السكون، لا فائدة، تحمل السلطنة قد انتهت 5% من معدل انتاج الطاقة، العاكس بدء العمل تلقائيا أولاً وضع الاستعداد فائدة DC) البطاريه الأولى 1 2 3
AC مدخلات	الجهد 220V ± 3% 110V ± 35% أو تردد 50HZ ± 3% 60Hz ± 3% ( اختياري )
AC الانتاج	الجهد 220V ± 3% 230V ± 3% 100V ± 3% أو 110V ± 3% ( اختياري ) تردد 50HZ 60Hz ± 0.5 ± 0.5% ( اختياري )
فائدة تهمة	المسؤول الحالي AC 0 ~ 15A تهمة الوقت تعتمد على قدرة البطاريه وكمية البطاريه الحماية الكشف التلقائي، تهمة وحماية التفريغ، إدارة ذكية
PV تهمة	الإدخال يجب أن تكون أقل من تصنيف الحالي PV الكلى لل تحكم الشمسية PWM من
عرض	عرض وضع LCD LED + عرض معلومات مساهمه الجهد، انتاج التيار الكهربائي، خرج تردد، بطاريه القدرة، حالة حمل، الحالة معلومات
الانتاج نوع	≤3 THD نقى الناتج موجة جيبية، مجموع متناسق تشويه
الزائد القدرة	> 120% 1 10% 130% دقيقة، <
السلطة استهلاك	النوم وضع 1 ~ 6W عادي وضع 1 ~ 3A
تحويل الكفاءة	80% ~ 90%
نقل الوقت	<5MS ( AC إلى DC / DC إلى AC )
الحماية	الانتاج الزائد، ماس كهربائي، وعالية الجهد المدخلات، والجهد المنخفض المدخلات، وارتفاع درجة حرارة
البيئة	درجات الحرارة -10 °C ~ 50 °C الرطوبة 10% ~ 90% ارتفاع ≤4000m

وأعلاه هو المعلمة لدينا معيار. قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

الخدمة OEM ونحن تقديم الدعم التقني و، D، أمبير؛ فريق & R نحن لدينا المهنية الخاصة العاكس وحدة تحكم

تهمة الشمسية وحدة تحكم أخرى PWM شركتنا معيار يمكن أن يكتونغير ل parameter.it والمعلومات أعلاه هو تحكم

## اتصال الرسم البياني

## I-P-SPC-Series System



آخرون

قسم التطوير التي Research etc.الرجاء انرى الخطوط العريضة لتصميم والوثائق التقنية، أدلة المستخدم، المنتجات الكثبيات، و .. ون慈悲؛ ١<sup>الحادي</sup> طبعة يوم 5 مايو 2014